

Pre servisných pracovníkov

Návod na inštaláciu a údržbu



auroSTEP plus

VMS 8 D, VIH S2 .../4 B

SK

Vydavateľ/výrobca

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid
Tel. +49 21 91 18-0 ■ Fax +49 21 91 18-28 10
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de



Obsah

Obsah	9	Inšpekcia a údržba	21
1 Bezpečnosť	3	9.1 Kontrolný zoznam inšpekcie a údržby	21
1.1 Výstražné upozornenia vzťahujúce sa na činnosť	3	9.2 Dodržiavanie intervalov inšpekcie a údržby	21
1.2 Použitie podľa určenia	3	9.3 Obstarávanie náhradných dielov	21
1.3 Všeobecné bezpečnostné upozornenia	3	9.4 Príprava inšpekčných a údržbových prác	22
1.4 Predpisy (smernice, zákony, normy)	5	9.5 Výmena sietového prívodu	22
1.5 Požiadavky na vedenia	5	9.6 Kontrola a výmena solárnej kvapaliny	22
2 Pokyny k dokumentácii	6	9.7 Kontrola magnéziovej ochranej anódy a očistenie vnútornej nádoby zásobníka	23
2.1 Dodržiavanie súvisiacich podkladov	6	9.8 Kontrola poistného ventilu	23
2.2 Uschovanie podkladov	6	9.9 Kontrola a výmena elektrickej vykurovacej tyče	24
2.3 Platnosť návodu	6	9.10 Ďalšie skúšky/práce	24
3 Opis výrobku	6	9.11 Ukončenie inšpekčných a údržbových prác	24
3.1 Údaje o výkone systému	6	10 Vyradenie z prevádzky	24
3.2 Funkčné prvky VMS 8 D	6	10.1 Dočasné vyradenie z prevádzky	24
3.3 Funkčné prvky VMS 8 D s druhým solárnym čerpadlom	7	10.2 Konečné vyradenie z prevádzky	24
3.4 Funkčné prvky VMS 8 s elektrickou vykurovacou tyčou	7	11 Recyklácia a likvidácia	24
3.5 Funkčné prvky VMS 8 D s druhým solárnym čerpadlom a s elektrickou vykurovacou tyčou	7	11.1 Recyklácia a likvidácia	24
3.6 Údaje na typovom štítku	7	11.2 Likvidácia solárnej kvapaliny	24
3.7 Sériové číslo	7	12 Zákaznícky servis	24
3.8 Označenie CE	8	Príloha	25
4 Obsluha	8	A Úroveň pre servisných pracovníkov – prehľad	25
4.1 Koncept obsluhy solárneho modulu	8	B Rozpoznanie a odstránenie chýb	27
5 Inštalácia	8	C Montážna schéma zapojenia	28
5.1 Preprava a umiestnenie	8	D Technické údaje	28
5.2 Dodržanie vzdialenosí a volných priestorov pre montáž	9	E Maximálny denný výkon pri ohrevе teplej vody	29
5.3 Hlučnosť	10		
5.4 Dodržiavanie pravidiel pre pokladanie potrubných vedení pre solárny okruh	10		
5.5 Spojenie solárnej ohrevacej stanice a zásobníka	10		
5.6 Odobratie predného krytu	11		
5.7 Realizácia inštalácie hydrauliky	11		
5.8 Realizácia elektrickej inštalácie	12		
5.9 Ukončenie inštalácie	14		
6 Uvedenie do prevádzky	14		
6.1 Kontrola a úprava vykurovacej vody/plniacej a dopĺňujúcej vody	15		
6.2 Plnenie a odvzdušnenie systému	16		
6.3 Prebehnutie asistenta inštalácie	17		
6.4 Vykonanie vyrovnania tlaku	18		
6.5 Menu testov	19		
6.6 Konfigurácia	19		
6.7 Zadokumentovanie uvedenia do prevádzky	20		
7 Odobovzdanie prevádzkovateľovi	20		
8 Odstránenie porúch	21		
8.1 Rozpoznanie a odstránenie chýb	21		
8.2 Reštart solárneho čerpadla	21		



1 Bezpečnosť

1.1 Výstražné upozornenia vzťahujúce sa na činnosť

Klasifikácia výstražných upozornení vzťahujúcich sa na činnosť

Výstražné upozornenia vzťahujúce sa na činnosť sú označené výstražným znakom a signálnymi slovami vzhľadom na stupeň možného nebezpečenstva:

Výstražný znak a signálne slovo



Nebezpečenstvo!

Bezprostredné ohrozenie života alebo nebezpečenstvo ľažkých poranení osôb



Nebezpečenstvo!

Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom



Výstraha!

nebezpečenstvo ľahkých poranení osôb



Pozor!

riziko vzniku vecných škôd alebo škôd na životnom prostredí

1.2 Použitie podľa určenia

Pri neodbornom používaní alebo používaní v rozpore s určením môžu vznikať nebezpečenstvá poranenia alebo ohrozenia života používateľa alebo tretích osôb, resp. poškodenia výrobku a iných vecných hodnôt.

Výrobok slúži na akumulovanie a prípravu, ako aj na regulovaný rozvod teplej vody, ktorá bola vyrobená pomocou solárnej techniky. Výrobok môžete prevádzkovať v solárnom okruhu iba s hotovou zmesou solárnej kvapaliny Vaillant. Výrobok bol vyvinutý špeciálne pre Vaillant solárne kolektory auroTHERM (VFK .. D a VFK .. VD).

Použitie podľa určenia zahŕňa:

- dodržiavanie priložených návodov na prevádzku, inštaláciu a údržbu výrobku, ako aj všetkých ďalších konštrukčných skupín systému,
- dodržiavanie všetkých inšpekčných a údržbových podmienok uvedených v návodech.

Iné použitie, ako použitie opísané v predloženom návode alebo použitie, ktoré presahuje rámec tu opísaného použitia, sa považuje za použitie v rozpore s určením. Za použitie v rozpore s určením sa považuje aj každé bezprostredné komerčné a priemyselné použitie.

Pozor!

Akékoľvek zneužitie je zakázané.

1.3 Všeobecné bezpečnostné upozornenia

1.3.1 Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku chýbajúcich bezpečnostných zariadení

Schémy obsiahnuté v tomto dokumente nezobrazujú všetky bezpečnostné zariadenia potrebné na odbornú inštaláciu.

- ▶ Do systému nainštalujte potrebné bezpečnostné zariadenia.
- ▶ Dodržiavajte príslušné národné a medzinárodné zákony, normy a smernice.

1.3.2 Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom

Ak sa dotknete komponentov pod napäťom, potom hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom.

Skôr ako začnete na výrobku pracovať:

- ▶ Výrobok odpojte od napäťa tým, že vypnete všetky napájania elektrickým prúdom (elektrické odpojovacie zariadenie s roztvorením kontaktov minimálne 3 mm, napríklad poistku alebo istič vedenia).
- ▶ Vykonajte zaistenie proti opäťovnému zapnutiu.
- ▶ Vyčkajte minimálne 3 minúty, kým sa nevybijú kondenzátory.
- ▶ Prekontrolujte stav bez prítomnosti napäťa.

1.3.3 Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku prepätiá

Počas búrky môžu byť konštrukčné diely, ako solárne potrubia a potrubia vykurovacej vody, pod napäťom v dôsledku zásahu blesku. Kontakt s konštrukčnými dielmi môže viesť ku ľažkým poraneniam osôb.

- ▶ Uzemnite solárny systém ako vyrovnanie potenciálu a na ochranu pred prepätiom.

1 Bezpečnosť

- ▶ Príchytky rúr na uzemnenie upevnite na solárne vedenia.
- ▶ Príchytky rúr na uzemnenie spojte prostredníctvom medeného kábla s prierezom 16 mm² s potenciálovou lištou.

1.3.4 Nebezpečenstvo popálenia na konštrukčných dieloch vedúcich solárnu kvapalinu a na potrubiah vykurovacej vody

Počas solárnej prevádzky dosahujú konštrukčné diely vedúce solárnu kvapalinu, ako kolektory a solárne potrubia, ako aj potrubia vykurovacej vody veľmi vysoké teploty. Kontakt s týmito konštrukčnými dielmi môže viesť ku t'ažkým poraneniam osôb.

Z poistného ventilu môže unikáť horúca para.

- ▶ Týchto konštrukčných dielov sa dotýkajte iba vtedy, keď ste pred tým prekontrolovali teplotu.
- ▶ Aby ste zabránili poraneniam na horúcich dieloch, vykonávajte práce, ako montáž a výmenu kolektorov alebo dielov kolektorov, počas veľmi oblačného dňa.
- ▶ Za slnečného počasia vykonávajte tieto práce v ranných alebo večerných hodinách alebo pri zakrytom kolektore.

1.3.5 Nebezpečenstvo v dôsledku nedostatočnej kvalifikácie

Nasledujúce práce smú vykonávať iba servisní pracovníci, ktorí sú dostatočne kvalifikovaní:

- Montáž
- Demontáž
- Inštalácia
- Uvedenie do prevádzky
- Údržba
- Oprava
- Vyradenie z prevádzky
- ▶ Všímajte si všetky sprievodné návody k výrobku.
- ▶ Postupujte podľa aktuálneho stavu techniky.
- ▶ Dodržiavajte všetky príslušné smernice, normy, zákony a iné predpisy.

1.3.6 Nebezpečenstvo vyvolané chybnou obsluhou

Chybnou obsluhou môžete ohrozíť samých seba a iné osoby a zapríčiniť vznik hmotných škôd.

- ▶ Starostlivo si prečítajte predkladaný návod a všetky súvisiace platné podklady, najmä kapitolu „Bezpečnosť“ a výstražné upozornenia.

1.3.7 Nebezpečenstvo v dôsledku chybných funkcií

Zabezpečte, aby sa solárny a vykurovací systém nachádzal v technicky bezchybnom stave.

- ▶ Zabezpečte, aby sa neodstraňovali, nepremosťovali ani neuvádzali mimo funkcie bezpečnostné a monitorovacie zariadenia.
- ▶ Bezodkladne odstráňte poruchy a škody, ktoré negatívne ovplyvňujú bezpečnosť.
- ▶ Prípojné vedenia so sietovým napäťom 220–240 V a vedenia snímačov, resp. zbernic od dĺžky 10 m veďte separátne.

1.3.8 Riziko vecných škôd použitím nevhodného nástroja

- ▶ Na dotáhovanie alebo uvoľnenie skrutkových spojov používajte odborné náradie a nástroje.

1.3.9 Škoda na životnom prostredí v dôsledku unikajúcej solárnej kvapaliny

Unikajúca solárna kvapalina sa môže dostať do podzemnej vody a môže spôsobiť znečistenie pitnej vody.

- ▶ Pri inštalácii a údržbových alebo opravárskych prácach zachytite unikajúcu solárnu kvapalinu.
- ▶ Solárnu kvapalinu ekologicky zlikvidujte podľa národných nariadení.

1.3.10 Poškodenie výrobku v dôsledku nevhodného miesta inštalácie

Ak výrobok nainštalujete do nevhodného priestoru, potom sa môže poškodiť.

- ▶ Výrobok inštalujte iba v suchom priestore, ktorý je bez prachu a korozívnych a ľahko zápalných plynov.



- ▶ Predovšetkým pri inštalácii priamo pod neizolovanou strechou zabezpečte, aby bol zaručený prívod vzduchu ku výrobku a aby sa na mieste inštalácie nemohlo hromadiť teplo.
 - Teplota na mieste inštalácie nesmie byť v lete podstatne vyššia ako vonkajšia teplota.

1.3.11 Škoda na budove v dôsledku unikajúcej solárnej kvapaliny

Unikajúci solárna kvapalina môže spôsobiť poškodenie konštrukcie budovy.

- ▶ Solárnu stanicu odpojte od elektrickej siete.
- ▶ Odstráňte netesnosti v solárnom systéme.
- ▶ Solárny systém naplňte solárnow kvapalinou.
- ▶ Zapnite prívod prúdu k solárnej stanici.

1.3.12 Riziko hmotnej škody spôsobenej mrazom

- ▶ Výrobok nainštalujte do miestnosti bez mrazu.
- ▶ Používajte výhradne solárnu kvapalinu výrobcu.
 - Naplnením systému solárnow kvapalino výrobcu dosiahnete odolnosť voči mrazu približne do -28 °C. Pri vonkajších teplotách nižších ako -28 °C ale hned' nevznikajú poškodenia mrazom, pretože sa znižuje trhavý účinok vody.

1.4 Predpisy (smernice, zákony, normy)

- ▶ Dodržiavajte národné predpisy, normy, smernice a zákony.

1.5 Požiadavky na vedenia

- ▶ Na zapojenie používajte bežné vedenia.

Minimálny prierez vedení

Prípojné vedenie 220–240 V	$\geq 1,5 \text{ mm}^2$
Vedenie snímača (malé napätie)	$\geq 0,75 \text{ mm}^2$
Vedenie zbernice (malé napätie)	$\geq 0,75 \text{ mm}^2$

Maximálna dĺžka vedenia

Vedenia snímačov	$\leq 50 \text{ m}$
Vedenia zbernic	$\leq 300 \text{ m}$

Vedenia snímačov a zbernic sa pri dĺžke viac ako 10 m nesmú viesť paralelne s vedeniami 220–240 V.

- ▶ Pripojovacie vedenia pokladajte samostatne.
- ▶ Všetky pripojovacie vedenia upevnite pomocou káblových príchytek integrovaných vo výrobku.
- ▶ Voľné svorky výrobkov nepoužívajte ako podporné svorky pre ďalšie zapojenia.
- ▶ Systémové komponenty inštalujte v suchých priestoroch.



2 Pokyny k dokumentácii

2 Pokyny k dokumentácii

2.1 Dodržiavanie súvisiacich podkladov

- Bezpodmienečne dodržiavajte všetky návody na obsluhu a inštaláciu, ktoré sú priložené ku komponentom systému.

2.2 Uschovanie podkladov

- Tento návod, ako aj všetky súvisiace podklady odovzdajte prevádzkovateľovi systému.

2.3 Platnosť návodu

Predložený návod platí výhradne pre:

Výrobok – čísla výrobkov

	Číslo výrobku
VMS 8 D	0010017716
VIH S2 250/4 B	0010017709
VIH S2 350/4 B	0010017711

3 Opis výrobku

3.1 Údaje o výkone systému

Systém by mal byť dimenzovaný tak, aby objem zásobníka postačoval na 2 dni. V oblastiach s intenzívnym slnečným žiareniom sa odporúča menší objem zásobníka, aby sa zabránilo častej stagnácií v systéme.

Solárny systém bol prekontrolovaný zaťažením plochy kolektora žiareniom 1 000 W/m².

Solárny stupeň krycia závisí od pomery plochy kolektora k ploche zásobníka, od geografických daností (krajina a nasmerovanie plochy kolektora), ako aj od druhu zásobníka (monovalentný alebo bivalentný). Pri riadnom dimenzovaní a inštalácii predstavuje smerná hodnota do 3 kWh/m²d (kolektor = 2,3 m²).


Spotreba elektrickej energie predstavuje pri 2 000 hodinách solárnej prevádzky 149,5 kWh.

Funkcia protimrazovej ochrany sa reguluje prostredníctvom dodatočného vykurovacieho zariadenia a/alebo prostredníctvom internej elektrickej vykurovacej tyče. Minimálnu teplotu 10 °C je možné nastaviť v DIA systéme a potom ju použiť ako hranicu zapnutia v zásobníku.

Maximálny denný výkon pri ohrevе teplej vody si vyhľadajte v tabuľke v prílohe:

Maximálny denný výkon pri ohrevе teplej vody (→ strana 29)


3.2 Funkčné prvky VMS 8 D



- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | Prípojka výstupu vykurovania (iba pri VIH S2 250/4 B a VIH S2 350/4 B) (1") | 7 | Bezpečnostný obmedzovač teploty |
| 2 | Ponorné puzdro pre snímač teploty zásobníka (iba pri VIH S2 250/4 B a VIH S2 350/4 B) | 8 | Solárny regulátor |
| 3 | Prípojka spiatočky vykurovania (iba pri VIH S2 250/4 B a VIH S2 350/4 B) (1") | 9 | Držiak pre predný kryt |
| 4 | Prípojka cirkulácie (1") | 10 | Prípojka solárnej spiatočky |
| 5 | Magnéziová ochranná anóda | 11 | Solárne čerpadlo |
| 6 | Prípojka studenej vody (3/4") | 12 | Plniaca a vyprázdnovacia prípojka solárneho okruhu |
| 13 | Snímač teploty solárnej spiatočky | 13 | Snímač teploty solárnej spiatočky |
| 14 | Prípojka zásobníka solárnej spiatočky | 14 | Prípojka zásobníka |
| 15 | Vypúšťací ventil zásobníka | 15 | solárnej spiatočky |
| 16 | Poistný ventil solárneho okruhu | 16 | Vypúšťací ventil zásobníka |


17	Odvzdušňovací ventil solárneho okruhu	20	Prípojka zásobníka solárneho výstupu
18	Snímač teploty solárneho výstupu	21	Prípojka solárneho výstupu
19	Prípojka pre elektrickú vykurovaciu tyč	22	Prípojka teplej vody

3.3 Funkčné prvky VMS 8 D s druhým solárnym čerpadlom




1 Druhé solárne čerpadlo

3.4 Funkčné prvky VMS 8 s elektrickou vykurovacou tyčou



1 3-cestný ventil 3 Skrinka elektroniky elektrickej vykurovacej tyče
2 Elektrická vykurovacia tyč

3.5 Funkčné prvky VMS 8 D s druhým solárnym čerpadlom a s elektrickou vykurovacou tyčou



1 Druhé solárne čerpadlo	4 Skrinka elektroniky elektrickej vykurovacej tyče
2 3-cestný ventil	
3 Elektrická vykurovacia tyč	

3.6 Údaje na typovom štítku

Typový štítek je z výroby umiestnený nad bezpečnostným obmedzovačom teploty. Na typovom štítku sa nachádzajú nasledujúce údaje:

Údaj na typovom štítku	Význam
VMS 8 D	na identifikáciu
P_{max}	Maximálny solárny výkon
m	Hmotnosť
V_s prim	Objem solárneho okruhu
T_{max} prim	Maximálna teplota solárneho okruhu
P_{max} prim	Maximálny prevádzkový tlak solárneho okruhu

3.7 Sériové číslo

10-miestne číslo výrobku (solárnej stanice a zásobníka) si vyhľadajte v sériovom číslе. Siedma až 16. číslica tvoria číslo výrobku.

Sériové číslo nájdete na typových štítkoch solárnej ohrevacej stanice a zásobníka. Sériové číslo solárnej stanice si môžete nechať zobraziť aj na displeji výrobku (→ **návod na obsluhu**).

4 Obsluha

3.8 Označenie CE



Označením CE sa dokumentuje, že výrobky podľa typového štítku spĺňajú základné požiadavky príslušných smerníc.

Vyhľásenie o zhode si môžete prezrieť u výrobcu.

4 Obsluha

4.1 Koncept obsluhy solárneho modulu

Solárna stanica je vybavená digitálnym informačným a analytickým systémom (DIA systém). Ak sú potrebné ďalšie nastavenia, ktoré ste ešte nevykonali pomocou asistenta pre inštaláciu, pozrite si časť Uvedenie do prevádzky (→ strana 14), môžete si prezeráť ďalšie parametre a meniť ich pomocou systému DIA.

Koncept ovládania a obsluha výrobku sú opísané v → Návod na obsluhu. Možnosti čítania a nastavovania úrovne prevádzkovateľa sú taktiež opísané v → Návod na obsluhu.

4.1.1 Vyvolanie úrovne pre servisných pracovníkov



Pozor!

Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku neodbornej manipulácie!

Neodborné nastavenia v úrovni pre servisných pracovníkov môžu viesť ku škodám na solárnom systéme.

- ▶ Prístup do úrovne pre servisných pracovníkov smiete využiť iba vtedy, keď ste autorizovaným servisným pracovníkom.



Upozornenie

Úroveň pre servisných pracovníkov je chránená heslom proti nepovolanému prístupu, pretože neodborné nastavenia parametrov v tejto úrovni môžu viesť k poruchám funkcie a ku škodám na solárnom systéme.

1. Súčasne stlačte a .
 2. Pomocou alebo listujte dovtedy, kým sa neobjaví položka menu s názvom **Úroveň pre serv. prac.**.
 3. Stlačte pre výber položky menu.
 4. Na displeji sa objaví text **Zadať kód a hodnota 00.**
 5. Na potvrdenie zadaného kódu stlačte .
- ◀ Objaví sa úroveň pre servisných pracovníkov s výberom položiek menu.



Upozornenie

V nasledujúcich odsekoch je na začiatku pokynu k činnosti údaj o ceste, ako sa dostanete k príslušnej funkcií, napr. **Menu → Úroveň pre serv. prac. → Menu testov → Skúšobné programy.**




Upozornenie

Ak úroveň pre servisných pracovníkov opäť vyvoláte v priebehu 15 minút po jej opustení, nemusíte opäťovne zadávať kód.

5 Inštalácia


5.1 Preprava a umiestnenie

5.1.1 Preprava zásobníka v obale



- ▶ Zásobník prepravte na miesto inštalácie pomocou vhodného prepravného prostriedku, napr. vozík na prepravky.

5.1.2 Preprava zásobníka bez obalu



1. Odoberte vrchné polstrovanie a kartónovú zásuvnú škatulu.
2. Zásobník (1) vyzdvihnite zo spodného polstrovania (2).
3. Vozík na prepravky umiestnite pred paletu a naložte zásobník.

5.1.3 Rozsah dodávky

Zásobník a solárna ohrevacia stanica sa dodávajú vždy v obalovej jednotke.


Počet	Označenie
1	Zásobník
1	Solárna ohrevacia stanica
1	Snímač teploty zásobníka (iba pri VIH S2 250/4 B a VIH S2 350/4 B)
1	Príslušenstvo – upevňovací materiál
1	Spojovací kábel C1/C2 (iba pri VIH S2 250/4 B a VIH S2 350/4 B)

- Prekontrolujte úplnosť rozsahu dodávky.

5.2 Dodržanie vzdialenosí a voľných priestorov pre montáž


5.2.1 Rozmery výrobku a rozmery pripojenia

5.2.1.1 VIH S1 250/4 B a VIH S2 250/4 B



5 Inštalácia

5.2.1.2 VIH S1 350/4 B a VIH S2 350/4 B



5.2.2 Voľné priestory pre montáž

- Miesto inštalácie zásobníka zvoľte tak, aby bolo okolo zásobníka cca 35 cm voľného miesta, aby bolo možné vymeniť magnéziovú ochrannú anódu.

5.3 Hlučnosť

Počas prevádzky dochádza ku tvorению hluku. Hlasitosť je závislá od vyhotovenia solárneho okruhu. Hoci je hluk relatívne nízky, môže sa pociťovať ako rušivý.


- Výrobok nainštalujte do priestoru s ochranou proti hluku (napr. technická miestnosť alebo kotolňa).

5.4 Dodržiavanie pravidiel pre pokladanie potrubných vedení pre solárny okruh

- Aby sa zabránilo stratám energie, opatrte všetky potrubné vedenia solárneho okruhu tepelnou izoláciou.
- Aby sa zabránilo stratám tepla, nainštalujte výrobok čo najbližšie ku kolektorovému poľu; minimálna vzdialenosť, ktorú je potrebné dodržať, je 3 m.
- Výrobok nainštalujte do miestnosti chránenej proti mrazu.
- Aby sa umožnilo vyprázdenie kolektorov, nainštalujte výrobok výškovo pod kolektory. Výškový rozdiel medzi najvyšším bodom systému (horná hrana kolektorového poľa) a najnižším bodom systému (dolná hrana výrobku) nesmie prekročiť 8 m pri použití solárneho čerpadla a 12 m pri použití dvoch solárnych čerpadiel. V opačnom prípade nebude postačovať dopravný výkon solárneho čerpadla (čerpadiel).


- Spojovacie potrubia medzi kolektorovým poľom a výrobkom položte tak, aby spád nebol na žiadnom mieste menší ako 4 % (4 cm/m), aby bol zaručený dostatočný spätný tok solárnej kvapaliny.
- Spojovacie potrubie nepokladajte inak, ako je povolené. Prihliadajte pri tom na informáciu o plánovaní.

5.5 Spojenie solárnej ohrevacej stanice a zásobníka



- Ochranné kryty odstráňte z pripojovacích hrdiel (1).
- V prípade potreby premažte O-krúžky na pripojovacích hrdlach (1), aby ste uľahčili montáž.
- Solárnu ohrevaciu stanicu nasuňte s prípojkami zásobníka na pripojenie hrdlá.
- Prípojky zásobníka zaistite pomocou priložených príchytiek (2).
- Solárnu ohrevaciu stanicu pripojte pomocou štyroch skrutiek (3).

5.6 Odobratie predného krytu



- Siahnite do úchytu na dolnom okraji bieleho krytu (A).
- Potiahnite dolný okraj krytu dopredu a kryt odoberte smerom nahor (A).
- Uvoľnite skrutku (B) (neodstraňujte ju úplne).
- Predný kryt odoberte smerom dopredu (C).

5.7 Realizácia inštalácie hydrauliky



Pozor!

Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku znečistených potrubí!

Cudzie telesá, ako zvyšky po zváraní/spájkovaní, zvyšky tesnení alebo nečistota v potrubných vedeniach môžu spôsobiť škody na výrobku.

- Pred inštaláciou dôkladne vypláchnite potrubné vedenia solárneho systému.
- Zabezpečte, aby po prepláchnutí neostala žiadna voda v solárnom systéme.



Pozor!

Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku netesnosti!

Mechanické napnutia na pripojovacích potrubiach môžu viesť k netesnostiam, a tým ku škodám na výrobku.

- Zabráňte mechanickým napnutiam na pripojovacích potrubiach!

- Práce následne opísané v tejto kapitole vykonajte iba ak ste autorizovaný servisný pracovník.



Upozornenie

Tesnenia z materiálov podobných gume sa môžu plasticky deformovať a viesť k tlakovým stratám. Odporúčame použitie tesnení z vlákennitého materiálu podobného lepenke.

5.7.1 Montáž potrubí pitnej vody

Na pripojenie potrubí pitnej vody na zásobník ponúka Vaillant rôzne súpravy potrubných vedení ako príslušenstvo pre inštaláciu nad omietku alebo pod omietku.

Potrubné vedenie na mieste inštalácie vyžaduje nasledujúce konštrukčné diely:

- Termostatický zmiešavač teplej vody
- príp. expanzná nádoba teplej vody
- príp. redukčný ventil v potrubí studenej vody
- príp. gravitačná brzda vo vykurovacom okruhu
- Kohúty pre údržbu
- príp. čerpadlo ochrany proti legionelám

Termostatický zmiešavač teplej vody sa stará o to, aby sa horúca voda zo zásobníka zmiešávala so studenou vodou na želanú maximálnu teplotu medzi 30 a 70 °C. Keď pri uvádzaní solárneho systému do prevádzky nastavíte termostatický zmiešavač teplej vody na želanú maximálnu teplotu, potom sa táto maximálna teplota udržiava na odberných miestach teplej vody.

- Pri montáži pripojovacích vedení prihliadajte na návod na montáž priložený k príslušnému príslušenstvu.
- Aby sa zaručila účinná ochrana proti obareniu, nastavte termostatický zmiešavač na < 60 °C a prekontrolujte teplotu na odbernom mieste teplej vody.
- Prihliadajte na to, že najvyšší vstupný tlak predstavuje 1 MPa.

5.7.2 Inštalácia vypúšťacieho potrubia

- Vypúšťacie potrubie nainštalujte s neustálym sklonom nadol v prostrední bez mrazu.



Upozornenie

Z vypúšťacieho potrubia môže kedykoľvek kvapkať voda.

- Zabezpečte, aby veľkosť vypúšťacieho potrubia zodpovedala veľkosti poistného ventilu s osvedčením konštrukčného vzoru.
- Zabezpečte, aby vypúšťacie potrubie vykazovalo maximálne dve kolená a bolo dlhé maximálne 2 m.
- Zabezpečte, aby bolo vypúšťacie potrubie neustále otvorené.
- Vypúšťacie potrubie zabudujte tak, aby teplá voda alebo para vytváraná pri vypúšťaní nemohla ohrozíť osoby.
- Pravidelne aktivujte vypúšťacie zariadenie poistného ventilu, aby sa odstránili usadeniny vodného kameňa a zabezpečte, aby sa zariadenie neblokovalo.

5 Inštalácia

5.7.3 Pripojenie cirkulačného potrubia (voliteľne)

Pretože prostredníctvom cirkulačného potrubia vzniká pohotovostná spotreba energie, malo by sa pripojiť iba pri široko rozvetvenej sieti teplej vody. Ak je potrebné cirkulačné potrubie, potom musíte cirkulačné čerpadlo vybaviť spínacími hodinami podľa nariadenia o vykurovacích systémoch.

- V prípade potreby pripojte cirkulačné potrubie na zásobník.

Ak sa do existujúcej cirkulačnej oblasti zabuduje termostatický zmiešavač teplej vody, nie je zaručená ochrana proti obareniu.

- Termostatický zmiešavač teplej vody nainštalujte za oblasť cirkulácie.

5.7.4 Pripojenie vypúšťacieho potrubia na bezpečnostnú skupinu




Výstraha!

Poranenia osôb a vecné škody v dôsledku neodbornej inštalácie!


Solárna kvapalina unikajúca z vypúšťacieho potrubia na bezpečnostnej skupine môže spôsobiť ľažké obarenia.

- Vypúšťacie potrubie na bezpečnostnej skupine nainštalujte tak, aby neboli nikto ohrozený.
- Vypúšťacie potrubie odolné voči teplotám vedľe so spádom ku vhodnej zachytávacej nádobe pre solárnu kvapalinu.
- Zachytávaciu nádobu umiestnite zabezpečene proti prevráteniu.
- Vypúšťacie potrubie položte tak, aby v ňom nemohla zostať žiadna voda.
- Dbajte na to, aby bolo možné zachytávaciu nádobu sledovať!



- Vypúšťacie potrubie (1) namontujte podľa vyobrazenia.

5.7.5 Pripojenie solárneho okruhu



- Výstup (1) a spiatočku (2) namontujte podľa vyobrazenia.

5.8 Realizácia elektrickej inštalácie



Nebezpečenstvo!

Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom!

Na svorkách pripojenia siete L a N je vždy prítomné trvalé napätie!

- Pred začiatkom prac výrobok odpojte od elektrickej siete tým, že výrobok prepnete do stavu bez napäťia prostredníctvom odpojovacieho zariadenia všetkých pólov s roztvorením kontaktov minimálne 3 mm (napr. poistky alebo výkonový spínač).



Nebezpečenstvo!

Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom pri neodbornom elektrickom pripojení!

Neodborne vyhotovené elektrické pripojenie môže obmedziť prevádzkovú bezpečnosť výrobku a viesť k poraneniam osôb a k vecným škodám.

- Elektrickú inštaláciu musí vyhotoviť autorizovaný servisný pracovník, ktorý je zodpovedný za dodržanie existujúcich noriem a smerníc.



Pozor!

Nebezpečenstvo poškodenia elektrických vedení v dôsledku vysokých teplôt!


Elektrické vedenia sa môžu poškodiť v dôsledku vysokých teplôt medených rúrok, cez ktoré preteká solárna kvapalina.

- Zabezpečte, aby sa elektrické vedenia nedotýkali rúrok, cez ktoré prúdi solárna kvapalina.
- Pri realizácii elektrickej inštalácie dodržiavajte technické podmienky pripojenia pre pripojenie na sieť nízkeho napäťa prevádzkovateľa elektrickej siete.


5.8.1 Pripojenie čerpadla ochrany proti legionelám alebo prepínacieho ventilu obtoku

Prípravná práca

- Odoberte predný kryt. (→ strana 11)



1. Uvoľnite štyri skrutky (1).
2. Otvorte teleso regulátora.
3. Odstráňte záslepku (2).



4. Pripájací kábel čerpadla ochrany proti legionelám alebo prepínacieho ventilu obtoku veďte s použitím kálovej priechodky cez otvor v kryte regulátora.



Upozornenie

Pre ľahšiu manipuláciu môžete displej kompletne odobrať tým, že odoberiete konektory zo zdierok X1(3) a eBUS (5). Prihliadajte pri tom na opatrenia proti elektrostatickému výbitiu (ESD).


5. Konektor elektrického kábla zasuňte do zdierky X7 (6) v solárnom regulátore.
6. V prípade potreby zasuňte konektor displeja do zdierky X1 (3).
7. V prípade potreby zasuňte konektor eBUS do zdierky eBUS (5).
8. V prípade potreby zasuňte konektor spojovacieho kábla pre požiadavku na teplo do vykurovacieho zariadenia na zdierku C1/C2 (4).
 - Požiadavka na teplo sa nastavuje prostredníctvom snímača T7.
9. Zavorte teleso regulátora.
10. Pevne utiahnite skrutky (1).
11. Zafixujte pripájací kábel. Dbajte na to, aby sa pripájací kábel nedotýkal rúr, cez ktoré preteká solárna kvapalina.
12. Pri uvádzaní do prevádzky nastavte použitý systémový komponent na multifunkčnom výstupe (→ strana 17).

5.8.2 Pripojenie snímača teploty kolektora, snímača teploty zásobníka a regulátora systému

Prípravná práca

1. Odoberte predný kryt. (→ strana 11)
2. Otvorte úzku západku pod tlačidlom odstránenia poruchy na solárnom regulátore.
3. Nainštalujte snímač teploty kolektora do kolektora, cez ktorý preteká médiu naposledy, alebo pri čiastočnom zatienení do nezatieneného kolektora.

Podmienky: Bivalentný zásobník so spojovacím káblom C1/C2



- Snímač teploty zásobníka (voliteľne) nainštalujte do ponorného puzdra zásobníka.

6 Uvedenie do prevádzky

- ▶ Pripojovacie vedenia snímača teploty kolektora a snímača teploty zásobníka (voliteľne) prevedťte cez káblovú priechodku.
- ▶ Pripojovacie vedenie snímača teploty kolektora prevedťte cez odľahčenia od tahu (4).
- ▶ Pripojovacie vedenie snímača teploty kolektora pripojte na svorky (2).
- ▶ Pripojovacie vedenie snímača teploty zásobníka (voliteľne) prevedťte cez odľahčenia od tahu (4).
- ▶ Pripojovacie vedenie snímača teploty zásobníka (voliteľne) pripojte na svorky (3).

Podmienky: Bivalentný zásobník s vedením eBUS

- ▶ Pripojte snímač teploty zásobníka na vykurovacom zariadení.
- ▶ Pripojovacie vedenia snímača teploty kolektora a vedenia eBUS regulátora systému prevedťte cez káblovú priechodku.
- ▶ Pripojovacie vedenie snímača teploty kolektora prevedťte cez odľahčenia od tahu (4).
- ▶ Pripojovacie vedenie snímača teploty kolektora pripojte na svorky (2).
- ▶ Vedenie eBUS regulátora systému prevedťte cez odľahčenia od tahu (4).
- ▶ Vedenie eBUS regulátora systému pripojte na svorky (1).

Podmienky: Monovalentný zásobník s obtokovým ventilom

- ▶ Snímač teploty zásobníka nainštalujte na výstup teplej vody.
- ▶ Pripojovacie vedenia snímača teploty kolektora a snímača teploty zásobníka prevedťte cez káblovú priechodku.
- ▶ Pripojovacie vedenie snímača teploty kolektora prevedťte cez odľahčenia od tahu (4).
- ▶ Pripojovacie vedenie snímača teploty kolektora pripojte na svorky (2).
- ▶ Pripojovacie vedenie snímača teploty zásobníka prevedťte cez odľahčenia od tahu (4).
- ▶ Pripojovacie vedenie snímača teploty zásobníka pripojte na svorky (3).

5.8.3 Položenie sieťového pripojovacieho vedenia



Pozor!

Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku nesprávneho napájacieho napäťa!


- ▶ Zabezpečte, aby menovité napätie siete bolo 220 – 240 V.



Upozornenie

Ak sa vyskytnú impulzové chybné prúdy v dôsledku krátkodobých sieťových prepäťí a nerovnomerného zaťaženia fáz pri procesoch zapínania, potom odporúčame prúdový chránič citlivý na pulzujúci prúd typu A alebo prúdový chránič citlivý na všetky druhy prúdov typu B vo vyhotovení s krátkym oneskorením (VSK).

1. Výrobok pripojte prostredníctvom dodaného sieťového pripojovacieho kábla výrobku na pevnú prípojku a odpojovacie zariadenie všetkých pólov s roztvorením kontaktov minimálne 3 mm (napr. poistky alebo výkonový spínač).



2. Prihliadajte na to, aby bol obmedzovač teploty namontovaný na zásobníku začlenený priamo do fázy sieťového prívodu. Výrobok preto prestavte do stavu bez napäťa a spojte prípojnú zástrčku výrobku s prípojnou zástrčkou z výroby predmontovaného obmedzovača teploty. V opačnom prípade nie je výrobok dostatočne pripojený na elektrickú sieť.
3. Pri vytváraní konektorového spojenia zabezpečte, aby vonkajšie krídla zdierky (samica) zasahovali do zástrčky (samec).

5.9 Ukončenie inštalácie

5.9.1 Kontrola elektrickej inštalácie

- ▶ Po ukončení elektrickej inštalácie prekontrolujte pevné utiahnutie a dostatočnú izoláciu vytvorených prípojok.

5.9.2 Montáž predného krytu

1. Predný kryt nasadte spredu až na doraz.
2. Dbajte na to, aby sa neprivrel žiadnen kábel ani nedostal do styku s horúcimi konštrukčnými dielmi a aby sa solárny regulátor zaistil v otvore.
3. Predný kryt zaistite pomocou skrutky.
4. Namontujte kryt.

6 Uvedenie do prevádzky

Na uvedenie výrobku do prevádzky musíte naplniť zásobník, solárny okruh a príp. vykurovací okruh, prekontrolovať testnosť systému, prejsť asistentom pre inštaláciu a v prípade potreby vykonať nastavenia na ostatných systémových komponentoch (napr. na regulátore systému).

6.1 Kontrola a úprava vykurovacej vody/plniacej a doplňujúcej vody



Pozor!

Riziko hmotnej škody spôsobenej nízkohodnotou vykurovacou vodom

- ▶ Postarajte sa o vykurovaciu vodu dostačnej kvality.

- ▶ Skôr ako budete plniť alebo dopĺňať systém, prekontrolujte kvalitu vykurovacej vody.

Kontrola kvality vykurovacej vody

- ▶ Odoberte trocha vody z vykurovacieho okruhu.
- ▶ Prekontrolujte vzhľad vykurovacej vody.
- ▶ Keď zistíte usadzujúce sa látky, potom musíte systém zbaviť kalu.
- ▶ Pomocou magnetickej tyčky prekontrolujte, či je prítomný magnetit (oxid železitý).
- ▶ Ak zistíte magnetit, systém očistite a vykonajte vhodné opatrenia na ochranu proti korózii. Alebo namontujte magnetický filter.
- ▶ Prekontrolujte hodnotu pH odobratej vody pri 25 °C.
- ▶ Pri hodnotách pod 6,5 alebo nad 8,5 očistite systém a upravte vykurovaciu vodu.
- ▶ Zabezpečte, aby sa do vykurovacej vody nemohol dostávať kyslík.

Kontrola plniacej a doplňujúcej vody

- ▶ Skôr ako systém naplníte, zmerajte tvrdosť plniacej a doplňujúcej vody.

Úprava plniacej a doplňujúcej vody

- ▶ Pri úprave plniacej a doplňujúcej vody dodržujte platné národné predpisy a technické nariadenia.

Pokiaľ národné predpisy a technické nariadenia nekladú vyššie požiadavky, platí:

Vykurovaciu vodu musíte upravovať,

- ak celkové plniace a doplňujúce množstvo vody prekročí počas doby využívania systému trojnásobok menovitého objemu vykurovacieho systému alebo
- ak sa nedodržiavajú smerné hodnoty uvedené v nasledujúcich tabuľkách alebo
- ak hodnota pH vykurovacej vody leží pod 6,5 alebo nad 8,5.

Celkový tepelný výkon	Tvrdosť vody pri špecifickom objeme systému ¹⁾					
	$\leq 20 \text{ l/kW}$		$> 20 \text{ l/kW}$ $\leq 50 \text{ l/kW}$		$> 50 \text{ l/kW}$	
kW	$^{\circ}\text{dH}$	mol/m ³	$^{\circ}\text{dH}$	mol/m ³	$^{\circ}\text{dH}$	mol/m ³
< 50	< 16,8	< 3	11,2	2	0,11	0,02
> 50 až ≤ 200	11,2	2	8,4	1,5	0,11	0,02
> 200 až ≤ 600	8,4	1,5	0,11	0,02	0,11	0,02
> 600	0,11	0,02	0,11	0,02	0,11	0,02

1) Liter menovitý obsah/výkon vykurovania; pri viackotlovcích systémoch je potrebné použiť najmenší jednotlivý výkon vykurovania.



Pozor!

Korózia hliníka a z toho vznikajúce netesnosti v dôsledku nevhodnej vykurovacej vody!

Inak, ako napr. oceľ, sivá liatina alebo med', reaguje hliník na alkalickú vykurovaciu vodu (hodnota pH > 8,5), a to výraznou koróziou.

- ▶ Pri hliníku zabezpečte, aby hodnota pH vykurovacej vody ležala medzi 6,5 a maximálne 8,5.



Pozor!

Riziko hmotnej škody v dôsledku obohatenia vykurovacej vody o nevhodné prísady!

Nevhodné prísady môžu viesť k zmenám na konštrukčných dieloch, k hluku počas vykurovacej prevádzky a prípadne k ďalším následným škodám.

- ▶ Nepoužívajte nevhodné prostriedky na ochranu proti mrazu a korózii, biocidy a tesniace prostriedky.

Pri riadnom použíti nasledujúcich prísad sa na našich výrobkoch doteraz nezistili žiadne inkompatibility.

- ▶ Pri používaní bezpodmienečne dodržiavajte návody výrobcu prísady.

Za kompatibilitu akýchkoľvek prísad vo zvyšnom vykurovacom systéme a za ich účinnosť nepreberá spoločnosť záruku.

Prísady pre čistiace opatrenia (následné vypláchnutie potrebné)

- FernoX F3
- Sentinel X 300
- Sentinel X 400

Prísady na trvalé ponechanie v systéme

- FernoX F1
- FernoX F2
- Sentinel X 100
- Sentinel X 200

Prísady na ochranu proti mrazu na trvalé ponechanie v systéme

- FernoX Antifreeze Alpha 11
- Sentinel X 500
- ▶ Ak ste použili prísady uvedené vyššie, potom informujte prevádzkovateľa o potrebných opatreniach.
- ▶ Informujte prevádzkovateľa o spôsobe správania sa pri ochrane proti mrazu.

6 Uvedenie do prevádzky

6.2 Plnenie a odvzdušnenie systému

1. Výrobok prepnite do stavu bez napäťa prostredníctvom odpojovacieho zariadenia všetkých pôlov s roztvorením kontaktov minimálne 3 mm (napr. poistky alebo výkonový spínač).
2. Odoberte predný kryt. (→ strana 11)

6.2.1 Otvorenie uzatváracích zariadení

- Otvorte všetky uzatváracie zariadenia, ktoré sú prípadne prítomné na mieste inštalácie.

6.2.2 Napustenie a odvzdušnenie zásobníka

1. Presvedčte sa o tom, či je zatvorený vypúšťací ventil na zásobníku.
2. Potom otvorte uzatváracie zariadenie v potrubí studenej vody.
3. Otvorte odberné miesto teplej vody a nechajte unikať vzduch z potrubia dovtedy, kým voda neuniká bez bublín.

6.2.3 Napustenie vykurovacieho okruhu

- Vykurovací okruh naplňte prostredníctvom plniacej a vypúšťacej prípojky, → Návod na inštaláciu a údržbu vykurovacieho zariadenia.

6.2.4 Plnenie solárneho okruhu



Pozor!

Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku nevhodnej solárnej kvapaliny!


Použitie nevhodnej solárnej kvapaliny môže viest' k poruchám funkcie a ku škodám na solárnom systéme.

- Plňte výhradne solárnu kvapalinu Vaillant.



Upozornenie

Na jednoduché napustenie solárnej kvapaliny použite súpravu na plnenie.



1. Súpravu na plnenie naskrutkujte na kanister so solárnu kvapalinou.
2. Prípadne ďalšie príslušenstvo spojte so solárnu stanicou, skôr ako vykonáte nasledujúce kroky.
3. Zabezpečte, aby bol kohút na kanistri so solárnu kvapalinou najskôr uzavorený.
4. Kanister so solárnu kvapalinou uložte tak, aby sa nachádzal nad odvzdušňovacím ventilom (1) (napr. na zásobníku).
5. Tenšiu hadicu pripojte na odvzdušňovací ventil (1).
6. Otvorte odvzdušňovací ventil.
7. Odstráňte hlavicu (3) na plniacej prípojke (2). Zabezpečte pri tom, aby bol napúšťací ventil (5) najskôr zatvorený.
8. Hrubšiu hadicu pripojte na plniacu prípojku.
9. Dbajte na to, aby boli obidve hadice bez zalomení a prehnutí v tvare S.
10. Otvorte kohút súpravy na plnenie (4).
11. Vyčkajte, kým sa hrubšia hadica nenaplní do cca 5 – 10 cm pod prípojkou na kanistri.
12. Otvorte napúšťací ventil (5).
13. Solárny okruh plňte dovtedy solárnu kvapalinou, kým v tenšej hadici neuvidíte, že výška hladiny je vyššia ako spirálový rúrkový výmenník v zásobníku.
14. Zatvorte napúšťací ventil (5).
15. Zatvorte odvzdušňovací ventil (1).
16. Kanister umiestnite na podlahu.
17. Hadice odstráňte tým, že ich stlačíte prstami a stiahnete z plniacej prípojky (2), resp. z odvzdušňovacieho ventilu (1).
18. Zvyšnú solárnu kvapalinu nechajte stieť naspäť do kanistra.

19. Zavorte kohút súpravy na plnenie.
20. Hlavicu upevnite na plniacu prípojku.

6.3 Prebehnutie asistenta inštalácie

Ak prvý krát zapnete prívod prúdu k výrobku, potom sa spustí asistent inštalácie. Tento poskytuje jednoduchý prístup na najdôležitejšie skúšobné programy a nastavenia konfigurácie pri inštalácii výrobku. Asistent inštalácie sa zobrazuje pri každom zapnutí, kým ho niekedy úspešne neukončíte.

Štart asistenta inštalácie musíte potvrdiť. Po potvrdení blokuje výrobok všetky požiadavky na teplo. Tento stav ostáva zachovaný po ukončenie, resp. zrušenie asistenta inštalácie.

Ak nepotvrdíte štart asistenta inštalácie, potom sa tento po 15 minútach po zapnutí zavrel a objaví sa základné zobrazenie. Pri nasledujúcom zapnutí výrobku sa opäťovne spustí asistent inštalácie.

- Zapnite prívod prúdu k výrobku.

6.3.1 Nastavenie jazyka

1. Pomocou alebo nastavte želaný jazyk.
2. Na potvrdenie nastaveného jazyka stlačte .
3. Ešte raz stlačte , aby ste nastavený jazyk potvrdili druhý krát a zabránili tak zmene z nedopatrenia.

6.3.2 Nastavenie dátumu



Upozornenie

Ak ste pripojili regulátor systému, potom môžete dátum nastavovať iba na regulátore systému.

1. Požadovaný rok nastavte pomocou alebo .
2. Nastavený rok potvrdte pomocou .
3. Požadovaný mesiac nastavte pomocou alebo .
4. Nastavený mesiac potvrdte pomocou .
5. Požadovaný deň nastavte pomocou alebo .
6. Nastavený deň potvrdte pomocou .

6.3.3 Nastavenie denného času



Upozornenie

Ak ste pripojili regulátor systému, potom môžete denný čas nastavovať iba na regulátore systému.

1. Požadovanú hodinu nastavte pomocou alebo .
2. Nastavenú hodinu potvrdte pomocou .
3. Požadovanú minútu nastavte pomocou alebo .
4. Nastavenú minútu potvrdte pomocou .

6.3.4 Nastavenie elektrickej vykurovacej tyče

1. Pomocou alebo nastavte, či je prítomná elektrická vykurovacia tyč.
 2. Nastavenie potvrdte pomocou .
- Elektrickú vykurovaciu tyč môžete prostredníctvom menu **Teplota vody** deaktivovať (→ strana 19).



Upozornenie

Ak je elektrická vykurovacia tyč nainštalovaná, potom sa musí nastaviť v menu.

6.3.5 Nastavenie počtu kolektorov



Upozornenie

Podľa počtu kolektorov zvolí solárny regulátor dobu plnenia.

1. Pomocou alebo nastavte počet kolektorov.
2. Nastavenie potvrdte pomocou .

6.3.6 Nastavenie multifunkčného výstupu

1. Pomocou alebo zvoľte funkciu viacnásobného výstupu.
 - nepripoj. (výrobné nastavenie): Multifunkčný výstup vypnutý
 - LEG: Túto funkciu zvoľte pri použití čerpadla ochrany proti legionelám. Čerpadlo ochrany proti legionelám sa ovláda solárnym modulom, keď je aktívny program ochrany proti legionelám.
 - BYP: Túto funkciu zvoľte na zabránenie tomu, aby sa príliš vysoké teploty dostali do vykurovacieho zariadenia. Na to musí byť k dispozícii snímač T7 a musí byť pripojený ventil na výstupe obtoku. Ventil sa zopne, keď hodnota nameraná na snímači T7 prekročí predtým nastavenú hraničnú hodnotu.
2. Nastavenie potvrdte pomocou .

6.3.7 Testovanie plnenia solárneho systému

Pri každom opäťovnom spustení solárneho systému musí solárne čerpadlo nejakú dobu bežať s vysokým výkonom, kým sa nenaplní solárne potrubie ku kolektorovému polu a kolektorové pole solárnej kvapalínou a kým solárna kvapalina neteče späť do solárnej stanice (fáza plnenia).

Po dobe plnenia zadanej podľa veľkosti systému zníži solárny regulátor otáčky solárneho čerpadla na nižšiu úroveň potrebnú pre ďalšiu prevádzkovú fazu.

Dĺžka fázy plnenia (doba plnenia) je závislá od počtu pripojených kolektorov. Prednastavená je doba plnenia 60 sekúnd plus ďalších 20 sekúnd na každý kolektor.

Doba plnenia je ale závislá aj od prierezov potrubí, počtu oblikov a zvislej výšky medzi najvyšším a najnižším bodom solárneho systému. Preto musíte dobu plnenia v prípade potreby korigovať. Doba plnenia môžete nastavovať medzi 10 sekundami a 10 minútami.

- Fázu plnenia spustite pomocou .
- Zatiaľ čo solárne čerpadlo beží, sledujte, či solárna kvapalina teče späť do zásobníka.

Keď je solárne čerpadlo opäť v pokojovom stave, zobrazí displej „Test OK“.

- Ak ste nesporozorovali spätný tok v zásobníku, potom stlačte .
- Nastavte dlhšiu dobu plnenia.
- Počkajte, kým celá solárna kvapalina opäť pretečie do zásobníka.
- Fázu plnenia opäťovne spustite pomocou .

6 Uvedenie do prevádzky

- Cyklus plnenia opakujte dovtedy, kým nerozpoznáte spätný tok so zásobníka.

6.3.8 Nastavenie korekcie doby plnenia

1. Pomocou alebo nastavte korekciu doby plnenia.
2. Nastavenie potvrdte pomocou .

6.3.9 Nastavenie kontaktných údajov

1. Pomocou , , a nastavte vaše telefónne číslo.
2. Zmenu potvrdte pomocou .

6.3.10 Ukončenie asistenta inštalácie

- Pre ukončenie asistenta inštalácie stlačte .



Upozornenie

Ak ste asistenta inštalácie úspešne prebehli a potvrdili, potom sa pri nasledujúcom zapnutí už automaticky nezapne.



Upozornenie

Všetky vykonané nastavenia si môžete neskôr prezeráť v položke menu **Konfigurácia** a tu aj meniť.

6.4 Vykonanie vyrovnania tlaku



Pozor!

Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku nesprávneho alebo nevykonaného vyrovnania tlaku!

Neprevzdušnenie alebo prevzdušnenie v inom časovom okamihu, ako je uvedené, môže viesť k škodám na solárnom systéme. Vaillant v takom prípade nepreberá ručenie za funkciu solárneho systému.

- Zabezpečte, aby sa vyrovnanie tlaku vykonalo podľa uvedeného opisu, a predovšetkým v uvedenom časovom okamihu.

Vzduch, ktorý sa nachádza v kolektorech, sa ohrieva počas inštalácie celého solárneho systému. Hustota vzduchu v kolektorech klesá.

Pri prvom spustení solárneho systému opustí horúci vzduch kolektory a prúdi do podstatne chladnejšieho špirálového rúrkového výmenníka zásobníka, kde sa ochladzuje. Tým vzniká podtlak v systéme.

Pretože podtlak v solárnom systéme môže viesť k hluku čerpadiel a môže sa obmedziť výkon a životnosť solárnych čerpadiel, musíte pri prvom uvedení do prevádzky vykonať vyrovnanie tlaku.



Upozornenie

Potom čo ste vykonalí vyrovnanie tlaku, nie je potrebné opakovať, dokiaľ sa solárny systém neotvorí.




Nebezpečenstvo!

Poranenia osôb v dôsledku neodborného vyrovnania tlaku!

Solárna kvapalina unikajúca z odvzdušňovacieho ventilu alebo horúca para môžu spôsobiť ľahké obareniny.

- Pri vyrovnaní tlaku bezpodmienečne nasledujúci opis.



- Vyrovnanie tlaku vykonajte priamo po dokončení činnosti asistenta pre inštaláciu a v prípade potreby ho vykonajte znova v ten istý večer, keď sa solárna sústava ochladí.
- Na odvzdušňovací ventil (1) pripojte hadicu siahajúcu až po podlahu.
- Koniec hadice zavedte do zachytávacej nádoby vhodnej pre solárnu kvapalinu (2). Hadicu podržte v zachytávacej nádobe tak, aby do nej nemohol prúdiť vzduch.
- Aby ste boli chránení proti prípadne unikajúcej horúcej pare a solárnej kvapaline, neponárajte koniec hadice do solárnej kvapaliny.
- Spusťte skúšobný program **testovať plnenie solárneho okruhu**.
 - Menu → **Úroveň pre serv. prac.** → **Menu testov** → **Skúšobné programy** → **testovať plnenie solárneho okruhu**

Pri prvom uvedení systému do prevádzky sa môže nachádzať vzduch v pred solárnymi čerpadlami. Pre vytlačenie vzduchu musíte eventuálne solárne čerpadlá viac krát zastaviť a nanovo spustiť. Pri bežiacich solárnych čerpadlach môže pri tom dochádzať k hluku a vibráciám, ktoré ale nie sú chybou.

- Počas režimu plnenia (bežiace solárne čerpadlo) počkajte 2 minúty.
- Pri stále bežiacom solárnom čerpadle opatrne otvorte odvzdušňovací ventil.

- Z hadice pravdepodobne unikne trocha solárnej kvapaliny pod tlakom.
- Následne sa počuteľne nasáva vzduch do solárneho systému.
- ▶ Keď sa po niekoľkých sekundách už nenasáva vzduch, potom zatvorte odvzdušňovací ventil.
- ▶ Zastavte skúšobný program **testovať plnenie solárneho okruhu**.
- ▶ Hadicu odoberte z odvzdušňovacieho ventilu.

6.5 Menu testov

Dodatočne ku asistentovi inštalácie môžete k uvedeniu do prevádzky, údržbe a odstraňovaniu porúch vyvolať aj menu testov.

Menu → Úroveň pre serv. prac. → Menu testov

Tu nájdete **Štatistiky**, **Skúšobné programy** a **Test sním./aktoriky**.

6.5.1 Štatistiky

Menu → Úroveň pre serv. prac. → Menu testov → Štatistiky

Tu si môžete nechať zobraziť prevádzkové hodiny pre:

- Solárne čerpadlo
- Solárne čerpadlo 2 (pokiaľ je k dispozícii)

6.5.2 Skúšobné programy

Menu → Úroveň pre serv. prac. → Menu testov → Skúšobné programy

Je k dispozícii nasledujúci skúšobný program:

- Testovanie plnenia solárneho okruhu
- Testovanie elektrického ohrievača

6.5.3 Test snímačov/aktoriky

Menu → Úroveň pre serv. prac. → Menu testov → Test sním./aktoriky

Tu môžete získať aktuálne hodnoty nasledujúcich snímačov:

- Snímač teploty T1
- Snímač teploty kolektora T5
- Snímač teploty zásobníka T7 (pokiaľ je k dispozícii)
- Solárne čerpadlo
- Solárne čerpadlo 2 (pokiaľ je k dispozícii)
- LEG/BYP
- 3-cestný ventil
- Prietok solárneho okruhu

Pomocou tlačidla výberu aktivujte nasledujúce výkonové prvky. Následne môžete pomocou tlačidla plus a mínus meniť výkon čerpadiel alebo smer prietoku prepínacieho ventilu v zásobníku.

Okrem toho si môžete nechať zobraziť **Prietok solárneho okruhu**. Hodnota sa vypočíta z výkonu a otáčok čerpadla.

6.6 Konfigurácia

Prostredníctvom menu **Konfigurácia** môžete dodatočne meniť nastavenia, ktoré ste vykonali prostredníctvom asistenta inštalácie.



Upozornenie

Aby sa zabránilo poškodeniam na elektrickom ohrievači, nemôže sa elektrický ohrievač aktivovať samostatne, ale výhradne spustiť prostredníctvom skúšobného programu.

- Jazyk
- Kontaktné údaje
- Dátum
- Denný čas
- Letný/zimný čas
- Počet kolektorov
- Elektrický ohrievač prítomný
- Multifunkčný výstup

Dodatočne môžete nastavovať alebo odčítať:

- Korekcia doby plnenia
- Druh prevádzky
- Požadovaná teplota teplej vody
- Maximálna teplota zásobníka
- Spínacia differencia
- Regulátor eBUS
- Plniaci výkon
- 4x časové okno (Pondelok–Piatok 1, Pondelok–Piatok 2, Sobota–Nedeľa 1, Sobota–Nedeľa 2)
- Funkcia ochrany proti legionelám
- Prepínacia teplota pre multifunkčný výstup (zobrazuje sa iba vtedy, keď je multifunkčné relé nastavené na BYP)
- Teplotný rozdiel spustenia pre solárny ohrev
- Teplotný rozdiel zastavenia pre solárny ohrev
- Teplota spustenia protimrazovej ochrany
- Teplota zastavenia pre protimrazovú ochranu
- Verzia softvéru

6.6.1 Korekcia doby plnenia

Menu → Úroveň pre serv. prac. → Konfigurácia → Kor. doby plnenia

Ak doba plnenia pre solárny okruh nepostačuje, potom môžete túto predĺžiť až na desať minút.

6.6.2 Časové okno

Menu → Úroveň pre serv. prac. → Konfigurácia

- **Slnko**: funkcia dodatočného ohrevu je neustále v pohotovosti
- **Mesiac**: bez dodatočného ohrevu

6.6.3 Požadovaná teplota teplej vody



Upozornenie

Ak je nainštalovaný snímač teploty zásobníka T7 alebo je aktivovaná elektrická vykurovacia tyč, potom je možné nastaviť túto položku menu.

7 Odovzdanie prevádzkovateľovi

Menu → Úroveň pre serv. prac. → Konfigurácia → Teplota vody

Požadovaná teplota pre teplú vodu je z výroby nastavená na 60 °C. Hodnoty môžete nastavovať medzi 20 °C a 70 °C.

Požadovaná teplota platí pre elektrickú vykurovaciu tyc a pre dodatočné vykurovacie zariadenie (na C1/C2).

6.6.4 Maximálna teplota zásobníka

Menu → Úroveň pre serv. prac. → Konfigurácia → Max. templ. zásobníka



Upozornenie

Vysoká teplota zásobníka ovplyvňuje zavápenia zásobníka. Pri vysokom obsahu vápnika vo vode preto znížte hodnotu pre maximálnu teplotu zásobníka.

Maximálna teplota zásobníka je z výroby nastavená na 85 °C. Hodnoty môžete nastavovať medzi 60 °C a 85 °C.

Ak je nameraná teplota na T1 a T6 o min. 10 °C nižšia ako maximálna teplota zásobníka, potom sa spustí solárny ohrev.

6.6.5 Spínacia diferencia

Menu → Úroveň pre serv. prac. → Konfigurácia → Spínacia diferencia

Tu nastavte teplotný rozdiel, ktorý musí ležať medzi snímačom teploty zásobníka T6 a snímačom teploty kolektora, aby sa spustilo solárne čerpadlo.

6.6.6 Vypínacia diferencia solárna

Menu → Úroveň pre serv. prac. → Konfigurácia → Vypínacia diferencia solárna

Tu nastavte teplotný rozdiel, ktorý musí ležať medzi snímačom teploty zásobníka T1 a snímačom teploty zásobníka T6, aby sa zastavilo solárne čerpadlo.

6.6.7 Spínacia diferencia teplá voda

Menu → Úroveň pre serv. prac. → Konfigurácia → Spínacia diferencia teplá voda

Tu nastavte teplotný rozdiel, ktorý musí ležať medzi požadovanou hodnotou teplej vody a snímačom teploty zásobníka T6, aby sa spustil elektrický dodatočný ohrev.

6.6.8 Min. PWM čerpadla

Menu → Úroveň pre serv. prac. → Konfigurácia → Min. PWM čerpadla

To je maximálne možná hodnota, na ktorú môžete vyregulovať solárne čerpadlo v solárnej prevádzke.

6.6.9 Regulátor eBUS

Menu → Úroveň pre serv. prac. → Konfigurácia → Regulátor eBUS

Tu môžete zistiť, či solárny regulátor rozpoznał regulátor systému.

6.6.10 Verzia softvéru

Menu → Úroveň pre serv. prac. → Konfigurácia → Verzia softvéru

tu môžete zistiť, aká verzia softvéru je nainštalovaná na solárnom regulátore. Verzie softvéru displeja (AI) a hlavnej dosky plošných spojov (SMU) sa zobrazujú striedavo.

6.7 Zadokumentovanie uvedenia do prevádzky

- ▶ Do kontrolného zoznamu pre odovzdanie zadokumentujte pre prevádzkovateľa nasledujúce nastavenia a hodnoty:
 - Parametre systému
 - Vypláchnutie a naplnenie systému
 - Skúšky inštalácie
 - Nastavenia regulátora

7 Odovzdanie prevádzkovateľovi

1. Poučte prevádzkovateľa solárneho systému o manipulácii s výrobkom a o jeho funkciu.
2. Prevádzkovateľovi vysvetlite všeobecné bezpečnostné upozornenia.
3. Prevádzkovateľa obzvlášť upozornite na bezpečnostné upozornenia, ktoré musí dodržiavať.
4. Prevádzkovateľovi vysvetlite umiestnenie a funkciu bezpečnostných zariadení.
5. Prevádzkovateľovi vysvetlite, v akých odstupoch má ovládať bezpečnostné zariadenie (podľa tvrdosti vody).
6. Prevádzkovateľovi vysvetlite význam pravidelnej údržby kompetentnou odbornou servisnou prevádzkou. Aby sa zaručilo pravidelné vykonávanie údržbových prác, odporúčame uzavretie zmluvy o údržbe.
7. Výrobok odovzdajte prevádzkovateľovi.
8. Prevádzkovateľovi vysvetlite základnú obsluhu výrobku.
9. Prevádzkovateľovi odovzdajte všetky jemu určené návody a doklady od výrobku pre ich úschovu.
10. Prejdite si návod na obsluhu spolu s prevádzkovateľom.
11. V prípade potreby zodpovedajte jeho otázky.
12. Prevádzkovateľa upozornite na to, že návody musia zostať v blízkosti výrobku, ale nie vo výrobku ani na ňom.
13. Prevádzkovateľovi vysvetlite, aké opatrenia sú v prípade potreby potrebné na doplnenie a odvzdušnenie vykurovacieho systému.
14. Prevádzkovateľovi vysvetlite, ako správne (hospodárne) nastavovať teploty, regulátor a termostatické ventily.
15. Prevádzkovateľa informujte o podmienkach podpory.
16. Prevádzkovateľovi vysvetlite záručné podmienky.

8 Odstránenie porúch

8.1 Rozpoznanie a odstránenie chýb

Prehľad o chybách, možných príčinach a o ich odstránení nájdete v prílohe.

Rozpoznanie a odstránenie chýb (→ strana 27)

8.1.1 Kontrola pamäte porúch

Menu → Servisná rovina → Zoznam porúch

Výrobok disponuje pamäťou porúch. Tu si môžete prekontrolovať posledných desať výskytov porúch v chronologickom poradí.

- ▶ Na prepínanie medzi prítomnými chybami stlačte alebo .
- ▶ Na kompletné vymazanie pamäte chýb stlačte („Vymazat“).

8.1.2 Prehľad kódov chýb



Upozornenie

Iba servisný pracovník smie odstrániť príčinu následne opísaných chýb a vymazať pamäť porúch.

Kód chyby	Text chyby
1069	Snímač teploty zásobníka T7, porucha
1070	Kódovací odpor chýba
1273	Solárne čerpadlo, porucha elektroniky
1274	Solárne čerpadlo 2, porucha elektroniky
1276	Solárne čerpadlo blokované
1277	Solárne čerpadlo 2 blokované
1278	Snímač teploty kolektora T5, porucha
1279	Snímač teploty T6, porucha
1281	Snímač teploty T1, porucha
M.45	Solárne čerpadlo, chod nasucho
M.47	Solárne čerpadlo 2, chod nasucho

8.2 Reštart solárneho čerpadla

- ▶ Ak solárne čerpadlo vykazuje chybu, potom ho reštartujte tým, že stlačíte tlačidlo Reset na solárnom čerpadle.

9 Inšpekcia a údržba

9.1 Kontrolný zoznam inšpekcie a údržby

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené inšpekčné a údržbové práce, ktoré musíte vykonávať v určitých intervaloch.

Inšpekčné a údržbové práce	Interval
Solárny okruh	
Kontrola solárnej kvapaliny	ročne
Kontrola funkcie solárnych čerpadiel	ročne
Kontrola výšky hladiny kvapaliny v solárnom okruhu, prípadne doplnenie	ročne
Kolektory	

Inšpekčné a údržbové práce	Interval
Vizuálna kontrola kolektorov, upevnenia kolektorov a prípojné spojenia	ročne
Kontrola znečistenia a pevného utiahnutia držiakov a konštrukčných dielov kolektora	ročne
Kontrola prípadného poškodenia izolácie potrubí	ročne
Solárny regulátor	
Kontrola funkcie čerpadiel	ročne
Kontrola zobrazenia teploty snímača	ročne
Kontrola hodnoty zobrazenia solárneho zisku	ročne
Kontrola cyklu plnenia	ročne
Zásobník	
Údržba magnéziovej ochrannej anódy	ročne
Čistenie vnútornej nádoby	ročne
Kontrola tesnosti prípojok	ročne
Vykurovací okruh	
Kontrola nastavenia časového spínača/časových programov	ročne
Kontrola funkcie termostatického zmiešavača	ročne

9.2 Dodržiavanie intervalov inšpekcie a údržby



Nebezpečenstvo!

Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia v dôsledku zanedbanej a neodbornej inšpekcie a údržby!

Inšpekciu a údržbu smie vykonávať iba autorizovaný servisný pracovník.

- ▶ Pravidelne a odborne vykonávajte opísané inšpekčné a údržbové práce.

Pravidelná inšpekcia/údržba, ako aj výlučne použitie originálnych náhradných dielov majú rozhodujúci význam pre bezporuchovú prevádzku a vysokú životnosť výrobku.

Odporúčame uzavretie zmluvy o inšpekcii alebo údržbe.

9.3 Obstarávanie náhradných dielov

Originálne konštrukčné diely výrobku boli spolu certifikované v priebehu kontroly zhody prostredníctvom výrobcu. Keď pri údržbe alebo oprave použijete iné, necertifikované, resp. neschválené diely, potom to môže spôsobiť, že zanikne zhoda výrobku a výrobok už nebude zodpovedať príslušným normám.

Dôrazne preto odporúčame používať originálne náhradné diely výrobcu, pretože je tým zaručená bezporuchová a bezpečná prevádzka výrobku. Na získanie informácií o dostupných originálnych náhradných dieloch sa, prosím, obráťte na kontaktnú adresu, ktorá je uvedená na zadnej strane predloženého návodu.

- ▶ Ak pri údržbe alebo oprave potrebujete náhradné diely, potom používajte výhradne náhradné diely schválené pre výrobok.

9 Inšpekcia a údržba

9.4 Príprava inšpekčných a údržbových prác



Nebezpečenstvo!

Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom!

Na svorkách pripojenia siete L a N je vždy prítomné trvalé napäťie!

- ▶ Pred začiatkom prác výrobok odpojte od elektrickej siete tým, že výrobok prepnete do stavu bez napäťia prostredníctvom odpojovacieho zariadenia všetkých pôlov s roztvorením kontaktov minimálne 3 mm (napr. poistky alebo výkonový spínač).

- ▶ Odoberte predný kryt. (→ strana 11)

9.5 Výmena sieťového prívodu

1. Prekontrolujte prípadné poškodenie sieťového prívodu.
2. Vymeňte chybný sieťový prívod.
3. Na tento účel kontaktujte zákaznícky servis.

9.6 Kontrola a výmena solárnej kvapaliny



Pozor!

Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku starej solárnej kvapaliny!

V dôsledku starnutia solárnej kvapaliny sa môže stratíť jej protimrazový a protikorózny účinok.

- ▶ Každý rok kontrolujte solárnu kvapalinu.
- ▶ V prípade potreby solárnu kvapalinu vymenťte.



Pozor!

Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku nevhodnej solárnej kvapaliny!

Použitie nevhodnej solárnej kvapaliny môže viest' k poruchám funkcie a ku škodám na solárnom systéme.

- ▶ Plňte výhradne solárnu kvapalinu Vaillant.

1. Ak pri kontrole solárnej kvapaliny zistíte, že už nie je daná protimrazová a protikorózna ochrana, potom solárnu kvapalinu vymenťte.
2. Na úplne vyprázdenie solárneho okruhu ho vyfúkajte stlačeným vzduchom. Potom solárny okruh úplne napolňte.


9.6.1 Kontrola solárnej kvapaliny

1. Solárnu kvapalinu kontrolujte pomocou merača nemrzúcej zmesi alebo pomocou refraktomera.
2. Výšku plnenia prekontrolujte pomocou silikónovej hadice na odvzdušňovacom ventile, zatiaľ čo je systém v pokojovom stave.

9.6.2 Vypustenie solárnej kvapaliny

Prípravná práca

- ▶ Solárny systém vypnite tým, že prerušíte prívod prúdu.



1. Na odvzdušňovací ventil (1) pripojte hadicu siahajúcu až po podlahu.
2. Koniec hadice zavedťte do zachytávacej nádoby vhodnej pre solárnu kvapalinu (2) s dostatočným objemom (plniace množstvo 20 l alebo 40 l). Hadicu podržte v zachytávacej nádobe tak, aby do nej nemohol prúdiť vzduch.
3. Aby ste boli chránení proti prípadne unikajúcej horúcej pare a solárnej kvapaline, neponárajte koniec hadice do solárnej kvapaliny.
4. Otvorte odvzdušňovací ventil.
 - Pri tom môže eventuálne unikať horúca solárna kvapalina alebo para.
5. Na plniaci a vyprázdnovaciu prípojku (3) pripojte hadicu siahajúcu až po podlahu.
6. Koniec hadice taktiež zavedťte do zachytávacej nádoby (2).
7. Dabajte na to, aby hadica na odvzdušňovacom ventile nevisela do solárnej kvapaliny a aby sa cez ňu nemohol nasáť vzduch.
8. Otvorte ventil na plniacej a vyprázdnovacej prípojke.
9. Solárnu kvapalinu úplne vypustite.
10. Zatvorte ventil na plniacej a vyprázdnovacej prípojke.
11. Hadicu odoberte z plniacej a vyprázdnovacej prípojky.

9.6.3 Plnenie solárnej kvapaliny


- ▶ Naplňte solárny okruh. (→ strana 16)

9.6.4 Vykonanie vyrovnania tlaku

- Po naplnení novou solárnu kvapalinou ihneď vykonajte vyrovnanie tlaku (Vykonanie vyrovnania tlaku (→ strana 18)).


9.7 Kontrola magnéziovej ochranej anódy a očistenie vnútornej nádoby zásobníka

9.7.1 Kontrola magnéziovej ochranej anódy



- Odstráňte kryt (1) magnéziovej ochranej anódy (2).
- Vyskrutkujte magnéziovú ochrannú anódu.
- Prekontrolujte množstvo odobratej vrstvy magnéziovej ochranej anódy.
- Prekontrolujte tesnenia a v prípade potreby ich vymeňte.
- V prípade potreby vymeňte magnéziovú ochrannú anódu.
- Opäť zaskrutkujte magnéziovú ochrannú anódu.
- Prekontrolujte tesnosť zásobníka.

9.7.2 Vyprázdenie výrobku



- Vypnite výrobok. (→ strana 24)
- Zatvorte uzatváracie zariadenie v potrubí studenej vody výrobku.
- Vhodnú hadicu upevnite na vypúšťací ventil (1).
- Voľný koniec hadice umiestnite na vhodné miesto odtoku.
- Otvorte vypúšťací ventil.
- Otvorte najvyššie položené miesto odberu teplej vody na prevzdušnenie a úplné vypustenie vodovodných potrubí.
- Ked' voda úplne vytiekla, opäť zatvorte vypúšťací ventil a odberné miesto teplej vody.
- Odstráňte hadicu z vypúšťacieho ventilu.

9.7.3 Čistenie vnútornej nádoby

- Vo vnútornej nádobe povysávajte zvyšné nečistoty cez otvor pre magnéziovú ochrannú anódu.
- Pevne zaskrutkujte magnéziovú ochrannú anódu.
- Napustite a odvzdušnite zásobník. (→ strana 16)
- Prekontrolujte tesnosť zásobníka.

9.8 Kontrola poistného ventilu

- Skontrolujte funkciu poistného ventilu prostredníctvom vytvorenia vôle.
- Ak pri vytvorení vôle neuniká voda alebo ak poistný ventil nezatvára tesne, potom vymeňte poistný ventil.

10 Vyradenie z prevádzky

9.9 Kontrola a výmena elektrickej vykurovacej tyče

1. Skontrolujte funkciu elektrickej vykurovacej tyče.
 - Menu → Úroveň pre serv. prac. → Menu testov → Skúšobné programy → Testovať elektr. vykurovaciu tyč



Upozornenie

Skúšobný program kontroluje, či solárne čerpadlo vytvára objemový prietok a po spustení elektrickej vykurovacej tyče kontroluje, či stúpa teplota.

2. Vymeňte chybnú elektrickú vykurovaciu tyč.
3. Dodržte pri tom návod na montáž priložený k novej elektrickej vykurovacej tyči.

9.10 Ďalšie skúšky/práce

Údržbu solárneho systému odporúčame vykonávať súčasne s údržbou celého vykurovacieho systému.

- ▶ Prekontrolujte pevnosť upevnenia kolektorov a ich prípadné znečistenie.
- ▶ Prekontrolujte, či sú zobrazované hodnoty pre solárny zisk hodinoverné.
- ▶ Inštruujuje prevádzkovateľa, aby každých 24 hodín otestoval bezchybnú protiblokovaciu funkciu čerpadiel.

9.11 Ukončenie inšpekčných a údržbových prác

Potom čo ste ukončili všetky údržbové práce:

- ▶ Prekontrolujte pevné utiahnutie elektrických prípojok.
- ▶ Otvorte servisné ventily.
- ▶ Opäť zapnite napájanie elektrickým napäťom.
- ▶ Prekontrolujte tesnosť výrobku na solárnej strane a na strane vykurovania a teplej vody.
- ▶ Namontujte predný kryt. (→ strana 14)
- ▶ Zabezpečte, aby sa zobrazovalo základné zobrazenie a nezobrazovalo poruchové hlásenie.
- ▶ Pri aktivovanom časovom okne zabezpečte, aby sa na displeji zobrazoval správny symbol (slnko alebo mesiac).
- ▶ Ak ste vymenili, resp. doplnili solárnu kvapalinu, potom naplnenie otestujte prostredníctvom skúšobného programu P.03.
- ▶ Ak ste nainštalovali elektrickú vykurovaciu tyč, otestujte ju prostredníctvom skúšobného programu P.02.
- ▶ Vykonajte skúšobnú prevádzku.

10 Vyradenie z prevádzky

10.1 Dočasné vyradenie z prevádzky

10.1.1 Vypnutie výrobku

- ▶ Výrobok prepnite do stavu bez napäťa prostredníctvom odpojovacieho zariadenia (napr. poistky alebo výkonový spínač) na mieste inštalačie.

10.1.2 Zabezpečenie protimrazovej ochrany

- ▶ Vyprázdnite výrobok. (→ strana 23)

10.1.3 Zatvorenie uzatváracích zariadení

- ▶ Zatvorite aj všetky prítomné uzatváracie zariadenia na mieste inštalačie.

10.2 Konečné vyradenie z prevádzky

10.2.1 Vypnutie výrobku

- ▶ Výrobok prepnite do stavu bez napäťa prostredníctvom odpojovacieho zariadenia (napr. poistky alebo výkonový spínač) na mieste inštalačie.

10.2.2 Úplné vyprázdenie zásobníka, solárneho a vykurovacieho systému

1. Vyprázdnite výrobok. (→ strana 23)
2. Vypustite solárnu kvapalinu. (→ strana 22)
3. Úplne vyprázdnite vykurovací okruh.
4. Solárnu kvapalinu odovzdajte na riadnu likvidáciu (Likvidácia solárnej kvapaliny (→ strana 24)).

11 Recyklácia a likvidácia

11.1 Recyklácia a likvidácia

Likvidácia obalu

- ▶ Obal zlikvidujte podľa predpisov.
- ▶ Dodržiavajte všetky relevantné predpisy.

11.2 Likvidácia solárnej kvapaliny

- ▶ Postarajte sa o to, aby sa solárna kvapalina odovzdala napr. na miestnu skládku alebo do vhodnej spalovne za dodržania miestnych predpisov.
- ▶ Pri množstvách do 100 l sa spojte s miestnym podnikom čistenia mesta, resp. automobilom na ekologickú likvidáciu odpadov.

12 Zákaznícky servis

Služby zákazníkom sú poskytované po celom Slovenku. Zoznam servisných partnerov je uvedený na internetovej stránke www.vaillant.sk.

Zákaznícka linka: +421 34 69 66-128

Príloha

A Úroveň pre servisných pracovníkov – prehľad

Nastavovacia úroveň	Hodnoty		Jednotka	Veľkosť kroku, výber, vysvetlenie	Výrobné nastavenie
	min.	max.			
Úroveň pre servisných pracovníkov →					
Zadať kód	00	99	-	1 (kód serv. prac. 17)	-
Úroveň pre serv. prac. → Zoznam porúch →					
F.XX - F.XX ¹	aktuálna hodnota	-		-	-
Úroveň pre serv. prac. → Menu testov → Štatistiky →					
Solárne čerpadlo	Hodiny pre-vádzky	h			-
Solárne čerpadlo 2	Hodiny pre-vádzky	h			-
Úroveň pre serv. prac. → Menu testov → Skúšobné programy →					
P.01 spustiť program odvzdušnenia	-	-	-	Áno, Nie	-
P.02 Testovať elektr. vykurovaciu tyč	-	-	-	Áno, Nie	-
P.03 testovať plnenie solárneho okruhu	-	-	-	Áno, Nie	-
Úroveň pre serv. prac. → Menu testov → Test sním./aktoriky →					
T.01 Snímač teploty T1	-	-	°C		-
T.02 Snímač kolektora T5	-	-	°C		-
T.03 Snímač zásobníka T6	-	-	°C		-
T.04 Snímač zásobníka T7	-	-	°C		-
T.05 Solárne čerpadlo	0	100	%	5; vyp, 0, 100	-
T.06 Solárne čerpadlo 2	-	-	-	zap, vyp	-
T.07 LEG/BYP ventil	-	-	-	zap, vyp	-
T.08 3-cestný ventil elektr. vykur. tyč	-	-	-	zap, vyp	-
T.10 Prietok solárneho okruhu	-	-	l/min		-
Úroveň pre serv. prac. → Konfigurácia →					
Požadovaná hodnota teplej vody	vyp, 20	70	°C	1 Výrobok s ohrevom teplej vody	60
Max. tepl. zásobníka	60	85	°C	-	85
Po–Pia, 1. interval	00:00	00:00	-	10 minút Zobrazí sa, ak je pripojená elektrická vykurovacia tyč alebo snímač zásobníka T7.	06:00–22:00
Po–Pia, 2. interval	00:00	00:00	-	10 minút Zobrazí sa, ak je pripojená elektrická vykurovacia tyč alebo snímač zásobníka T7.	24:00–24:00
So–Ne, 1. interval	00:00	00:00	-	10 minút Zobrazí sa, ak je pripojená elektrická vykurovacia tyč alebo snímač zásobníka T7.	06:00–22:00
So–Ne, 2. interval	00:00	00:00	-	10 minút Zobrazí sa, ak je pripojená elektrická vykurovacia tyč alebo snímač zásobníka T7.	24:00–24:00
Ochrana proti legionelám	-	-	-	denne, týždenne, vyp	Vyp
Dátum	-	-	-	aktuálny dátum	-

¹ Zoznamy porúch sú dostupné a dajú sa vymazať iba vtedy, keď nastali nejaké poruchy.

Príloha


Nastavovacia úroveň	Hodnoty		Jednotka	Veľkosť kroku, výber, vysvetlenie	Výrobné nastavenie
	min.	max.			
Letný čas	automatické prestavanie času	–	–	zap, vyp	Vyp
Počet kolektorov	1	3	–	–	3
Korekcia doby plnenia	0	500	s	10	60
Elektrická vykurovacia tyč	–	–	–	Áno, Nie	Nie
Multifunkč. výstup	–	–	–	nepripojený, čerpadlo ochrany proti legionelám, obtok	nie je pripojené
Obtok, tepl. prepn.	20	65	°C	1; Pri tejto teplote sa ventil presunie.	50
Spín. difer., solár.	6	20	°C	1; Diferencia medzi T5 a T6	12
Vypínací rozdiel	1	5	°C	1; Diferencia medzi T1 a T6	3
Spín. diferencia, TV	5	25	°C	1; Diferencia medzi požadovanou hodnotou teploty teplej vody a T6	15
Min. PWM čerpadla	10	100	%	1; najmenšie možné ovládanie čerpadla	45
Štart tep.protimr.och.	0	12	°C	1	10
Stop tep.protimr.och.	14	20	°C	1	15
Regulátor eBUS	–	–	–	rozpoznaný, nerozpoznaný	–
Verzia softvéru	–	–	–	Zobrazenie verzie softvéru	–
Jazyk	–	–	–	Deutsch, English, Français, Italiano, Dansk, Nederlands, Castellano, Türkçe, Magyar, Русский, Українська, Svenska, Norsk, Polski, Čeština, Hrvatski, Slovenčina, Română, Slovenščina, Português, Srpski	English
Kontaktné údaje	Telefónne číslo		–	0–9	–
Úroveň pre serv. prac. → Resety →					
Výrobné nastavenia	–	–	–	Áno, Nie Obnoviť výrobné nastavenia?	–
Solárny zisk	–	–	–	Áno, Nie Vynulovať zobrazenie solárneho zisku?	–
Úroveň pre serv. prac. → Štart asistenta inšt. →					
Jazyk	–	–	–	Deutsch, English, Français, Italiano, Dansk, Nederlands, Castellano, Türkçe, Magyar, Русский, Українська, Svenska, Norsk, Polski, Čeština, Hrvatski, Slovenčina, Română, Slovenščina, Português, Srpski	English
Dátum	–	–	–	aktuálny dátum	–
Denný čas	–	–	–	aktuálny denný čas	–
Letný čas	automatické prestavanie času	–	–	zap, vyp	Vyp
Elektrická vykurovacia tyč	–	–	–	Áno, Nie	Nie
Počet kolektorov	1	3	–	–	3
Multifunkč. výstup	–	–	–	nepripojený, čerpadlo ochrany proti legionelám, obtok	nie je pripojené
Skúšobné programy	–	–	–	Spúšťa sa automaticky	–
Ukončiť asistenta inštalácie?	–	–	–	Áno, Nie	–

¹ Zoznamy porúch sú dostupné a dajú sa vymazať iba vtedy, keď nastali nejaké poruchy.

B Rozpoznanie a odstránenie chýb

Porucha	Možná príčina	Vysvetlenie/náprava
Spúšťanie čerpadla v nepravidelných intervaloch, aj v noci	Protiblokovacia funkcia	bez chyby
Kolektory sú teplejšie ako zásobník, solárny systém sa však nespustí	Zásobník je už naplnený alebo je aktívna nútensá prestávka v trvaní 10 minút po zastavení čerpadla	bez chyby prípadne zvýšte maximálnu teplotu zásobníka
Kolektory sú chladnejšie ako zásobník, ktorý spúšťa solárny systém	Kolektory sú chladnejšie ako zásobník hore (teplota sa zobrazuje na obrazovke), ale teplejšie ako zásobník dole	bez chyby
Špirálový rúrkový register ostáva prázdný, keď je solárne čerpadlo v pokojovom stave	Kolektorové pole sa nedokáže vyprázdniiť Vyprázdenie kolektorového poľa môže trvať až 15 minút	Prekontrolujte sifóny solárneho okruhu
Teplota kolektora veľmi vysoká a solárny systém spustí plnenie	Horúce štarty sú možné iba pri technológii Drainback	bez chyby
Plnenie ukončené, kvapalina sa však nevracia späť z kolektorov	Príliš veľká strata tlaku v solárnom okruhu Pri montáži druhého solárneho čerpadla nie sú pripojené všetky káble	Prekontrolujte upchatie/zalomenia v solárnom okruhu, prekontrolujte upchatie kolektorového poľa, na solárnom regulátore predísťe dobu plnenia Prekontrolujte, či sú pri montáži druhého solárneho čerpadla pripojené kábel 230 V a riadiaci kábel PWM.
Solárny zisk nezvyčajne vysoký	Veľké straty tepla	Zaizolujte systém Solárny zisk je vždy vyšší ako ušetrená primárna energia
Systém alebo výrobok vytvárajú hluk	Žblinkanie počas spúšťania/zastavovania je normálne	bez chyby
Zobrazená teplota je nesprávna	Nesprávne napojenie snímača teploty	Prekontrolujte upevnenie a pozíciu snímača teploty
Stav solárnej kvapaliny časom klesá	Solárny okruh netesný	Nájdite a utesnite netesné miesta
	Tlak príliš vysoký a poistný ventil odbúrava tlak vypustením	Skontrolujte funkciu poistného ventiliu Skontrolujte, či sa solárne kolektory môžu vyprázdniiť
Solárna kvapalina zostane v kolektorovom poli alebo v potrubnom vedení a nevytečie úplne naspäť do špirálového rúrkového výmenníka		žiadny problém, pokiaľ sústava generuje solárny zisk
Solárne čerpadlo beží, solárna kvapalina sa nedopravuje	Uzatvárací ventil zatvorený	Otvorte uzatvárací ventil
	Tlakové straty príliš vysoké	Skontrolujte funkciu solárneho okruhu
niektoré nastavovacie parametre nie je možné prestavovať (čas, dátum, druh pre-vádzky atď.)	Výrobok bol/je spojený s regulátorom systému	Odstraňte regulátor systému a výrobok znova spusťte (stlačte tlačidlo odstránenia poruchy)
Zvuk pri prvek spustení solárnej ohrevacej stanice s elektrickou vykurovacou tyčou	Vzduch v systéme	Vykonalajte reset a vyčkajte na druhý štart

C Montážna schéma zapojenia



1	Solárna ohrevacia stanica	8	230 V riadiaci signál pre elektrickú vykurovaciu tyč
2	Bezpečnostný obmedzovač teploty	9	Pripojka eBUS
3	Elektrická vykurovacia tyč	10	Interné predĺženie. Použite prípojku pod displejom. Snímač teploty kolektora
4	Solárne čerpadlo 1	11	Interné predĺženie. Použite prípojku pod displejom. Snímač teploty zásobníka hore
5	iba VMS 8 D: voliteľné solárne čerpadlo	12	Interné predĺženie. Použite prípojku pod displejom. Pripojka pre spojovací kábel C1/C2 na zdroji tepla Na túto prípojku smietate pripájať výhradne malé na- pätie ≤ 24 V s maximálnou intenzitou prúdu 200 mA.
6	Čerpadlo ochrany proti legionelám alebo ventil teplej vody na ochranu vykurovacieho zariadenia		
7	3-cestný ventil pre elektrickú vykurovaciu tyč		

D Technické údaje

Technické údaje zásobníka

	VIH S2 250/4 B	VIH S2 350/4 B
Objem zásobníka	250 l	350 l
Objem solárnej kvapaliny (vrátane solárnej stanice a voliteľnej elek- trickej vykurovacej tyče)	≤ 10 l	≤ 12 l
Prípustný prevádzkový tlak	≤ 0,6 MPa	≤ 0,6 MPa
Prípustný prevádzkový tlak teplej vody	≤ 1,0 MPa	≤ 1,0 MPa

	VIH S2 250/4 B	VIH S2 350/4 B
Prípustný prevádzkový tlak vykurovacieho okruhu	≤ 0,3 MPa	≤ 0,3 MPa
Teplota na solárnom výstupe	≤ 130 °C	≤ 130 °C
Teplota teplej vody	≤ 99 °C	≤ 99 °C
Počet kolektorov	1 ... 2	2 ... 3

Technické údaje solárnej ohrevacej stanice

	VMS 8 D
Výkon solárneho čerpadla	≤ 70 W
Prevádzkové napätie	220 ... 240 V _{AC}
Frekvencia	50 Hz
Krytie	IPX1
Integrovaný bezpečnostný ventil solárneho okruhu	0,6 MPa

E Maximálny denný výkon pri ohreve teplej vody

Druh zaťaženia	Objem	Objem zásobníka 250 l (bivalentný zásobník)	Objem zásobníka 350 l (bivalentný zásobník)
		3–6 osôb	4–7 osôb
Výkon pri ohreve teplej vody v zime pri 60 °C ($\Delta T = 35$ K)	Normalizovaná domácnosť N_L	2,0	2,5
Liter pri $\Delta T = 35$ K (od 10 °C do 45 °C) s vykurovacím zariadením a požadovanou hodnotou teplej vody = 60 °C	l/10 min.	195	215
Liter pri $\Delta T = 35$ K (od 10 °C do 45 °C) výhradne solárna prevádzka s pri maximálnej teplote zásobníka = 85 °C	l/10 min.	448	601



0020206825_02 ■ 12.02.2016

Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Pplk. Pl'ušťa 45 ■ Skalica ■ 909 01

Tel +4 21 34 69 66-101 ■ Fax +4 21 34 69 66-111

Zákaznícka linka +4 21 34 69 66-128

www.vaillant.sk

© Tieto návody alebo časti z nich sú chránené autorským právom a smú sa rozmnožovať alebo rozširovať iba s písomným súhlasom výrobcu.

Technické zmeny vyhradené.